


Vriddimmerinsats för induktiv last

Bruksanvisning



ATTD1000RL

För din säkerhet

FARA
Risk för livshotande skador p.g.a. elektrisk ström

Allt arbete på apparaten ska utföras av utbildade elektriker. Följ nationella lagar och bestämmelser.


FARA
Risk för livshotande skador p.g.a. elektrisk ström.

Utgångarna kan vara strömförande även när apparaten är avstängd. Koppla alltid ur säkringen för den anslutna produktens krets innan arbete utförs.

Beskrivning av vriddimmern

Med vriddimmerinsatsen (nedan kallad dimmer) och dimmerratten kan du tända och släcka och reglera induktiva och resistiva laster samt motorlaster som

- Lågvoltshalogenlampor med dimbara, induktiva transformatorer
- Glödlampor och 230 V-halogenlampor och
- elektriska enfasmotorer.

Dimmern har en extra kopplingsutgång som gör att en extra last kan tändas och släckas.

OBS!
Apparaten kan skadas.


- Använd alltid apparaten med den specificerade min.lasten.
- Skydda alltid kretsen på denna apparat med 10 A.
- Anslut endast dimbara transformatorer.

Montering av dimmern


i Om apparaten inte monteras i en enkel, infälld standardbox minskas den maximalt tillåtna lasten p.g.a. den begränsade värmeavledningen:

Laste-	Monterad	Flera dimrar	I en 1- eller	I en 3-
minskas	i regel-	tillsammans	2-facks ut-	facks ut-
med	väggar *		anvälgan-	anvälgan-
25 %	x	x		
30 %			x	
50 %				x



* Om flera faktorer gäller samtidigt, läggs lastreduceringarna ihop.

Dra ledningarna till dimmern för önskad applikation.

Ställ in ljuskällornas lägsta ljusnivå.


De anslutna ljuskällorna ska lysa med lägsta ljusnivå när dimmern är tillkopplad och vriddströmstället har dimrats ned.
Ställ in min. ljusnivå innan täcklocken monteras.



- ① Slå på dimmern.
- ② Dimra ned ljusnivån med vridknappen.
- ③ Ställ in minsta ljusnivå med ställskruven (MIN).

Montera dimmern och täcklocken.

Så här manövreras dimmern


- Tryck på dimmerratten **(A)** för att tända och släcka de anslutna ljuskällorna.
- Vrid på dimmerratten **(B)** för minska eller öka ljusnivån.

Vad ska jag göra om ett problem uppstår?
Dimmern dimrar ned automatiskt.

- Låt dimmern svalna och minska den anslutna effekten.

Den anslutna ljuskällan tänds inte.

- Om extrem överlast orsakats av för hög driftstemperatur går det inte att slå på insatsen igen, utan den måste bytas ut.

Tekniska data

Nätspänning: 230 V AC, 50 Hz

Nominell resistiv last: 40 - 1000 W

Min. resistiv last: 40 W

Nominell induktiv last: 60 - 1000 VA

Min. induktiv last: 60 VA

Nominell motorlast: 60 - 600 W

Min. motorlast: 60 W

Lasttyp: Resistiv, induktiv last och motorlast

Last på kopplingsutgång- en: max. 2 A, cos φ 0.6


Schneider Electric Industries SAS

Vid tekniska frågor ska du kontakta kundservicecentret i ditt land.

www.schneider-electric.com

Den här produkten ska monteras, anslutas och användas i enlighet med rådande standarder och/eller installationsforskrifter. Eftersom standarder, specifikationer och konstruktioner ändras ibland ska du alltid kontrollera att informationen i denna publikation stämmer.

no

Kabling av dimmeren for ønsket bruk.

Hva gjør jeg hvis det oppstår et problem?
Dimmeren dimmer ned av seg selv.

- La dimmeren kjøle seg ned, og reduser tilkoblet last.
- Den tilkoblede lampen kobles ikke inn.
- Hvis det forekommer ekstrem overbelastning på grunn av for hoy driftstemperatur er det ikke mulig å slå på dimmeren igjen. Den må da skiftes ut.

Tekniske data

Nettspenning: AC 230 V, 50 Hz

Nominell ohmsk last: 40 - 1000 W

Minimal ohmsk last: 40 W

Nominell induktiv last: 60 - 1000 VA

Minimal induktiv last: 60 VA

Nominell motorlast: 60 - 600 W

Minimal motorlast: 60 W

Lasttype: Ohmsk, induktiv och motorlast

Last på koplingsutgang: maks. 2 A, cos φ 0,6

Schneider Electric Industries SAS


Ta kontakt med kundesenteret i ditt land hvis du har tekniske spørsmål.

www.schneider-electric.com



Dette produktet må installeres, kobles til og brukes i sammenheng med gjeldende standarder og/eller installasjonsforskrifter. Ettersom standarder, spesifikasjoner og utforming kan bli endret, bør du alltid be om bekrefte informasjon i denne publikasjonen.

Innstilling av minimalt lysnivå på lampene.

- i** De tilkoblede lampene bør lyse med minimalt lysnivå når dimmeren er koblet inn og vribyteren er dimmet helt ned.
Still inn minimalt lysnivå før dekklokken monteres.



- ① Koble inn dimmeren.
- ② Dim lysnivået helt ned ved hjelp av vriknappen.
- ③ Still inn minimalt lysnivå ved hjelp av innstillingsskruen (MIN).

Montere dimmer og dekklokke.

Bruke dimmeren


- Tilkoblede lamper kobles inn og ut ved å trykke på vriknappen **(A)**.
- Ved å vri på vriknappen **(B)** dimmes lampen lysere eller mørkere.

Montere dimmeren


- i** Den maksimalt tillatte lasten reduseres på grunn av økt varmebortledning hvis enheten ikke monteres i en standard enkelt innfelt innbyggingsboks:

Lastreduse- ring med	Montert i bindningsverkvegg *	Flere insta- lert sammen i en kombina- sjon *	I 1- eller 2- kanals uten- påliggende kapsling	i 3-ka- nals uten- påliggen de kaps- ling
25 %	x	x		
30 %			x	
50 %				x


* Adder lastreduksjonen hvis det foreligger flere faktorer.

Valonsäädin induktiiviselle kuormalle


Käyttöohjeet




ATT1000RL

Johdota valonsäädin haluttua sovellusta varten.**Aseta lampujen minimikirkkaus.**

- i** Yhdistettyjen lampujen pitäisi palaa minimikirkkaudella, kun valonsäädin on kytetty pääle ja kiertokytkin on kierretty voimakkaalle himennykselle. Säädä minimikirkkaus ennen kansien asentamista.



- ① Kytke valonsäädin pääle.
- ② Säädä kirkkaus pieneksi käyttämällä säätönpuplia.
- ③ Säädä minimikirkkaus säätöruuvilla (MIN).

Asenna valonsäädin ja kannet.
Valonsäätimen esittely

Valonsäätimestä olevalla säätönpulla voidaan kytkeä ja säättää induktiivisia ja resistiivisi kuormia ja moottori-kuormia, kuten

- pienjänniteisiä halogenilamppuja himmennettävillä induktiivimuuntajilla
- hehkulamppuja ja 230 V halogenilamppuja ja
- yksivaiheisia sähkömoottoreja.

Valonsäätimestä on ylimääräinen kytimen lähtö, jonka avulla ylimääräinen kuorma voidaan kytkeä pääle ja pois päältä.

**VARO**

Laite voi vaurioitua.


- Käytä laitetta aina määrätyllä minimikuormalla.
- Suojaa tämän laitteen virtapiiri aina 10 A sulakeella.
- Kytke vaihi himmennettäviä muuntajia.

Valonsäätimen asentaminen

- i** Suuri salittu kuorma on pienempi alentuneen lämmön hajaantumisen vuoksi, jos laitetta ei asenneta erilliseen uppojakorjaan:

Kuor- mitus- ta vähent- netty	Rakosei- nään asennet- tuna *	Useampi si- säosa yhdis- tettynä *	1- tai 2-osai- sessa pinta- asennetta- vassa kote- lossa	3-osai- sessa pinta- asennet- tavassa kotelossa
25 %	x	x		
30 %			x	
50 %				x

* Mikäli asennusmenetelmiä on useita, laske kuormaratuksit yhteen.

Valonsäätimen käyttö


- Yhdistetyt lamput kytetään pääle ja pois päältä yksinkertaisesti painamalla säätönpuplia (A).
- Kun säätönpuplia (B) kierretään, lamput säädetään kirkkaammiksi tai himmeämmiksi.

Toimenpiteet ongelmatilanteissa

Valonsäädin sammuttaa valon itsestään.

- Anna valonsäätimen jäähtyä ja vähennä sitten kytkettyä kuormitusta.
- Jos liian korkea käytölämpötila aiheuttaa äärimmäisen ylikuormitukseen, valonsäädintä ei voi kytkeä uudelleen pääle, ja se on vaihdettava.

Tekniset tiedot

Verkkojännite: AC 230 V, 50 Hz

Resistiivinen nimelliskuorma: 40 - 1000 W

Resistiivinen minimikuorma: 40 W

Induktiovinen nimelliskuorma: 60 - 1000 VA

Induktiovinen minimikuorma: 60 VA

Moottorin nimelliskuorma: 60 - 600 W

Moottorin minimikuorma: 60 W

Kuormatyppi: Resistiivinen ja induktiovinen

Kuorma kytken lähdössä: maks. 2 A, cos φ 0.6

Schneider Electric Industries SAS


Voit esittää teknisiä kysymyksiä maasi asiakaspalveluun.

www.schneider-electric.com

Tuote on asennettava, kytettävä ja sitä on käytettävä vallitsevien standardien ja/tai asennussäännösten mukaisesti. Vahvista aina tähän julkaisun tiedot koska standardit, tekniset tiedot ja muotoilut muuttuvat ajoittain.

Wiring the dimmer for the desired application.
Rotary dimmer insert for inductive load

Operating instructions



ATT1000RL

For your safety
**DANGER**

Risk of fatal injury due to electrical current
All work on the device should only be carried out by trained and skilled electricians. Observe the country-specific regulations.

**DANGER**

Risk of fatal injury from electric current.
The outputs may carry an electrical current even when the device is switched off. Always disconnect the fuse in the incoming circuit from the supply before working on connected loads.

Rotary dimmer insert – introduction


With the rotary dimmer insert (hereafter referred to as "dimmer"), you can use a rotary knob to switch and control inductive, ohmic and motor loads such as

- Low-voltage halogen lamps with dimmable, inductive transformers
- Incandescent lamps and 230 V halogen lamps and
- Single-phase electric motors.

The dimmer has an additional switch output which enables an additional load to be switched on and off.

**CAUTION****The device can be damaged.**

- Always operate the device with the specified minimum load.
- Always protect the circuit of this device with a 10 A fuse.
- Only connect dimmable transformers.

Operating the dimmer


- You switch the connected lamps on and off by pressing the rotary knob (A) once.
- By turning the rotary knob (B), you dim the lamps brighter or darker.

What should I do if there is a problem?

The dimmer dims down by itself.

- Allow the dimmer to cool down and reduce the connected load.

The connected lamp doesn't switch on.

- If there is an extreme overload due to the fact that the operating temperature is too high, it will not be possible to switch the dimmer back on and it must be replaced.

Technical data

Mains voltage: AC 230 V, 50 Hz

Nominal ohmic load: 40 - 1000 W

Minimum ohmic load: 40 W

Nominal inductive load: 60 - 1000 VA

Minimum inductive load: 60 VA

Nominal motor load: 60 - 600 W

Minimum motor load: 60 W

Load type: Ohmic, inductive and motor load

Load on the switch output: max. 2 A, cos φ 0.6

Schneider Electric Industries SAS

If you have technical questions, please contact the Customer Care Center in your country.

www.schneider-electric.com

This product must be installed, connected and used in compliance with prevailing standards and/or installation regulations. As standards, specifications and designs develop from time to time, always ask for confirmation of the information given in this publication.